

Ohessa selostus tehdyistä muutoksista:

1. Pihakannen korjauksen yhteydessä korot ovat muuttuneet ja sen vuoksi liittymän sijainti on muutettu kaupungintalon nurkalle kaupungin viranomaisilta saatujen ohjeiden mukaisesti (ajoliittymän luiska olisi ollut liian jyrkkä kevyenliikenteen ja jalankulun näkökulmasta).
2. Ajoneuvojen säilytys alueella on pienimuotoisempaa kuin mitä käyttö on ollut ennen remonttia ja ajoneuvojen lukumäärä piha-alueella on 8 kpl (2 LE-AP ja 6 virka-autoa).
Vaikka liittymä siirtyy kaupungintalon nurkalle, liittymän kautta kulkeva liikenne on täten kohtuullista.
3. Pyöräkatossuunnitelma ei ole muuttunut.
4. Askelmat ja luiskaratkaisu on poistettu katualueen puolelta viranomaisen ohjeen mukaisesti.
5. Katuvalaisimeen lisätään panoraamapeili liittymän turvallisuutta parantamaan, tälle haetaan lupa yhdyskuntatekniikan puolelta.
6. Piha-alueen puolelle lisätään liikennemerkki "STOP" ja lisäkilpi "Varo kevyenliikenteen väylää"
7. Virka-autopaikat 4 kpl on poistettu liittymän kohdalta ja niille on varattu optio rakennuksen viereen.